


バックホウ 吊りフックはずれ止めの破損



指摘事項

これはクレーン仕様のバックホウですが、肝心の外れ止めが壊れたままです。またバケットを支持する軸の外れ止めも正規のピンではなくて、「ボルト！」を使っています。持ち込んだ会社は今回クレーンとして使わないので、コレで良いと思ってるんでしょうね。

是正方法

使用しているうちに、外れ止めのスプリングが破損、もしくはリンクピンが破損。写真の状況はそのどちらも壊れてしまっていますが、専用部品のため、その場で交換というのも難しいところです。

メーカーの出張修理が終わるまで、クレーン仕様機としては休止の判断を行きましょう。修理を後回しにして災害発生ではやりきれません。