

## － 型枠材、丁張材の釘じまいを徹底すること －



いずれも釘が残ったままです

錆びた釘は「破傷風」の原因になります、踏み抜き災害防止のために、解体した材料からは必ず釘を取り除いてください。



- ・ 作業中に、釘のついた残材を知らずに踏んで負傷する場合だけでなくこの写真のように路肩に釘のついた残材があった場合一般の歩行者が誤って踏む恐れがあり、重大な過失を問われることとなります。

こまめに釘じまいを！

### 新発田建設の安全ルール

§. 釘の踏み抜きを軽く見てはいけません、他社の事例では「破傷風」に罹り命に関わったという事例も報告されています。

釘のついた残材を現場から一掃することが必要です、責任をもって釘じまいを徹底させて下さい。

※取り除いた釘はバケツに入れるなどして、地面に落とさず確実に片付けてください。